


Core 6x 4-Pin PWM/DRGB splitter with SATA power connector






EN Read the safety instructions before starting the installation.

DE Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.


FR Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation.



Accessories	Zubehör	Accessoires
		
1x aRGB Mainboard Cable / aRGB Mainboardkabel / Câble de carte mère aRGB	1x Velcro fastener / Klettband / Fermeture velcro	1x 4 pin PWM Cable/4-poliges PWM-Kabel/Câble PWM 4 broches

Note	Hinweis	Remarque
Switch off the computer. The power switch does NOT turn off the power supply to the computer. To cut off the power supply to the computer, you must unplug the power cord from the wall socket. Make sure the power cord is unplugged before opening the computer chassis.	Schalten Sie den Computer aus. Der Netzschalter schaltet die Stromversorgung des Computer NICHT aus. Um die Stromversorgung des Computer zu unterbrechen, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel herausgezogen ist, bevor Sie das Computer Chassis öffnen.	Éteignez l'ordinateur. L'interrupteur d'alimentation ne coupe PAS l'alimentation de l'ordinateur. Pour couper l'alimentation de l'ordinateur, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché avant d'ouvrir le châssis de l'ordinateur.

Mounting	Montage	Montage
Mount the distributor	Verteiler montieren	Monter le distributeur



EN	DE	FR
----	----	----

1. Remove the upper protective film of the adhesive tape and stick it under the Controller.






2. Now remove the second protective film of the adhesive tape and stick the Controller to the computer case as shown. The Controller can be detached again through the Velcro layer.

1. Entfernen Sie die obere Schutzfolie des Klebebands und kleben Sie sie unter den Controller.

2. Entfernen Sie nun die zweite Schutzfolie des Klebebands. Kleben Sie den Controller wie dargestellt, am Computergehäuse fest. Durch die Klettschicht lässt sich der Controller wieder lösen.

1. Retirez l'une des feuille de protection du double velcro adhésif et collez la partie adhésive ainsi exposée sous le contrôleur.

2. Retirez maintenant la deuxième feuille de protection du ruban adhésif. Collez le contrôleur sur le boîtier de l'ordinateur comme indiqué. La couche de velcro permet de détacher le contrôleur.



EN

DE

FR

1. Connect the 2 pin aRGB and 4 pin PWM cable to your motherboard aRGB/4pin fan output, ensure the aRGB output is a 3 pin terminal, and not 4 pin, as damage can result of improper connection.

2. Connect the 2 pin aRGB IN and 4 pin PWM plug to the controller.

3. Connect the SATA power plug from your power supply to the SATA power input of the controller. Ensure power is OFF during this process.

4. Connect the 4 pin fans to the relevant sockets (OUT). Socket M1 is the tach signal and must be populated first.

5. Connect the 3 pin aRGB connectors to the relevant sockets

A maximum power consumption of 22.5W (4.5A) can be drawn from the controller.

1. Schließen Sie das 2-polige aRGB- und das 4-polige PWM-Kabel an den aRGB/4-poligen Lüfterausgang Ihres Motherboards an. Achten Sie darauf, dass der aRGB-Ausgang ein 3-poliger Anschluss ist und nicht ein 4-poliger, da eine unsachgemäße Verbindung zu Schäden führen kann.

2. Verbinden Sie den 2-Pin Stecker mit dem Controller (IN).

3. Schließen Sie den SATA-Strom Stecker ihres Netzteils an die Buchse (PWR) des Controller an. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung beim Vorgang ausgeschaltet ist.

4. Schließen Sie die 4-poligen Lüfter an die entsprechenden Buchsen (OUT) an. Die Buchse M1 ist das Tachosignal und muss zuerst bestückt werden.

5. Verbinden Sie die 3-poligen aRGB-Stecker mit den entsprechenden Buchsen

Die maximale Leistungsaufnahme des Controllers beträgt 22,5 W (4,5 A).

1. Connectez le câble aRGB à 2 broches et le câble PWM à 4 broches à la sortie ventilateur aRGB/4 broches de votre carte mère. Assurez-vous que la sortie aRGB est une borne à 3 broches, et non à 4 broches, car une connexion incorrecte peut entraîner des dommages.

2. Connectez la fiche 2 pin aRGB IN et 4 pin PWM au contrôleur.

3. Branchez la fiche d'alimentation SATA de votre bloc d'alimentation à la prise (PWR) du contrôleur. Veillez à ce que l'alimentation soit coupée pendant l'opération.

4. Connectez les ventilateurs à 4 broches aux prises correspondantes (OUT). La prise M1 est le signal tachymétrique et doit être remplie en premier.

5. Connectez les connecteurs aRGB à 3 broches aux prises correspondantes.

Le contrôleur peut consommer une puissance maximale de 22,5 W (4,5 A).